技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

| 用人单位名称 | 中山市达源塑胶制品厂 | 统一社会信用代码 | 91442000MA4UHQ1T | |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|--|
| | | | 9N | |
| 检测报告编号 | XSJC-ZWJC23669 | 检测任务编号 | ZWJC23669 微型 | |
| 所属行业 | 橡胶零件制造 | 企业规模 | | |
| 联系人姓名 | 刘向阳 | 联系电话 | 15207606636 | |
| 用人单位地址 | 广东省中山市三乡镇平南工业区金宏路 28 号 F 区 4 栋厂房之一 | | | |

二、技术服务项目组人员名单

| 技术服务机构 | 中山市香山安职环检测技术有限公司 |
|--------|------------------|
| 项目负责人 | 冯茂远 |
| 项目组成员 | 全东安、冯茂远 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间, 用人单位陪同人

| | 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|---|------|------------|---------|---------|
| ĺ | 现场调查 | 2023-08-29 | 全东安、冯茂远 | 刘向阳 |
| | 现场采样 | 2023-09-02 | 全东安、冯茂远 | 刘向阳 |
| | 现场测量 | 2023-09-02 | 全东安、冯茂远 | 刘向阳 |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



现场调查相片

全东安、冯茂远



现场采样相片

全东安、冯茂远



现场测量相片

全东安、冯茂远