

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

|        |                                      |          |                    |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 合信（清远）鞋材有限公司                         | 统一社会信用代码 | 914418007398862172 |
| 检测报告编号 | XSJC-ZWJC23794                       | 检测任务编号   | ZWJC23794          |
| 所属行业   | 其他制鞋业                                | 企业规模     | 中型                 |
| 联系人姓名  | 肖格娟                                  | 联系电话     | 15323147627        |
| 用人单位地址 | 广东省清远市清新区太和工业区(广硕鞋业公司 J10、J11、I 栋厂房) |          |                    |

### 二、技术服务项目组人员名单

|        |                  |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 中山市香山安职环检测技术有限公司 |
| 项目负责人  | 吴俊钢              |
| 项目组成员  | 吴俊钢、冯茂远          |

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2023-10-25 | 吴俊钢、冯茂远 | 肖格娟     |
| 现场采样 | 2023-11-01 | 吴俊钢、冯茂远 | 肖格娟     |
| 现场测量 | 2023-11-01 | 吴俊钢、冯茂远 | 肖格娟     |

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |  |
|--------|--|
| 现场调查相片 |  <p>吴俊钢、冯茂远</p> |
|--------|--|

现场采样相片



吴俊钢、冯茂远

现场测量相片



吴俊钢、冯茂远