

乐昌市三益水泥有限公司 职业病危害现状评价报告

XSPJ-ZWPJ24003

用人单位	名称	乐昌市三益水泥有限公司	
	地址	广东省韶关市乐昌市坪石镇坪梅公路坪南三公里	
	联系人	付泽鹏	
技术服务机构名称		中山市香山安职环检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		冯茂远、霍卫东、郭勇	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-01-11	冯茂远、霍卫东、郭勇	付泽鹏
现场采样	2024-01-18	霍卫东、冯茂远	付泽鹏
	2024-01-19	冯茂远、霍卫东	付泽鹏
	2024-01-20	冯茂远、霍卫东	付泽鹏
现场检测	2024-01-18	冯茂远、霍卫东	付泽鹏
编制评价报告	2024-03-22	冯茂远	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			

